

Приложение

к Паспорту доступности объекта и услуг № 2
Дата обследования «21» ноября 2019 г.

Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других МГН Муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованное культурно-досуговое объединение администрации Побединского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края»

ДОМ КУЛЬТУРЫ С. ПАСЕКА

Наименование объекта

Хабаровский край, Хабаровский район, с. Пасека, ул. Пионерская, 3
Адрес

№ п/п	Структурно-функциональные зоны и элементы	Значимые барьеры для инвалидов и МГН* (физические, информационные, организационные)	Предложения по созданию условий доступности объекта и услуг (до реконструкции / капитального ремонта):		Состояние доступности соответствующей зоны		
			Неотложные мероприятия (1 этап)	Отложенные мероприятия (2 этап)	на момент обследования	после 1-го этапа	после 2-го этапа
1	Территория, прилегающая к зданию - Вход (входы) на территорию - Путь (пути) движения на территории - Лестница (наружная) - Пандус (наружный) - Автостоянка и парковка	1.1. Отсутствует информация об ОСИ при входе на территорию; 1.2. Отсутствует тактильная информация на путях движения о направлении к входу в здание; 1.3. Отсутствует кнопка вызова персонала для оказания помощи инвалиду на кресле-коляске; 1.4. Отсутствуют выделенные парковочные места для инвалидов; 1.5. Ширина пешеходной дорожки не соответствует норме для	1.1. Провести инструктаж специалистов и сопровождающих инвалидов и других МГН; 1.2. Разработать памятку для инвалидов по вопросам получения услуг и помощи со стороны персонала на объекте; 1.3. Организовать сопровождение инвалидов на креслах-колясках и с нарушением зрения; 1.4. Организовать оказание ситуационной помощи инвалидам	1.1. Установить информацию об ОСИ при входе на территорию; 1.2. Установить информационные тактильные знаки на путях движения о направлении к входу в здание; 1.3. Выделить и обозначить не менее 10% парковочных мест для инвалидов (не менее одного); 1.4. Установить на выделенных парковочных местах информацию о номере телефона ответственного сотрудника для оказания помощи при посадке в транспортное средство и высадке из него; 1.5. Установить кнопку вызова персонала. 1.6. Замена пешеходных путей к зданию согласно норме для продвижения инвалидного кресла-	К - ВНД О-н - ДУ О-в - ДУ С-п - ДУ С-ч - ДЧ Г-п - ДЧ Г-ч - ДЧ У - ДП	К - ДУ О-н - ДУ О-в - ДУ С-п - ДУ С-ч - ДЧ Г-п - ДЧ Г-ч - ДЧ У - ДП	К - ДП О-н - ДП О-в - ДП С-п - ДП С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП

	продвижения инвалидного кресла-коляски (до 1.2 м).		коляски (не менее 1.2 м).				
2	Вход в здание - Лестница (наружная) - Пандус (наружный) - Входная площадка (перед дверью) - Дверь (входная) - Тамбур	2.1. Отсутствие нормативной информации об ОСИ; 2.2. Отсутствуют тактильные указатели выполняющие предупредительную функцию; 2.3. Отсутствие контрастной маркировки крайних ступеней лестницы; 2.4. Порог на входе более 2, 5 см. 2.5. Дверной проем не выделен цветом; 2.6. Отсутствует пандус	2.1. Организовать сопровождение инвалидов на кресле-коляске, с патологией верхних конечностей и с нарушением зрения.	2.1. Установить тактильные указатели выполняющие предупредительную функцию; 2.2. Установить информацию об ОСИ с дублированием рельефными знаками со стороны дверной ручки; 2.3. Установить переговорное устройство (кнопку вызова персонала) перед пандусом. 2.4. Реконструкция крыльца; 2.5. Нанести контрастную маркировку на крайние ступени лестницы. 2.6. Выделить дверной проем цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты); 2.7. Установить пандус	К - ВНД О-н - ДУ О-в - ДП С-п - ДУ С-ч - ДЧ Г-п - ДЧ Г-ч - ДЧ У - ДП	К - ДУ О-н - ДП О-в - ДП С-п - ДЧ С-ч - ДЧ Г-п - ДЧ Г-ч - ДЧ У - ДП	К - ДП О-н - ДП О-в - ДП С-п - ДП С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП
3	Пути движения внутри здания - Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) - Лестница (внутри здания) - Пандус (внутри здания) - Лифт пассажирский (или подъемник) - Дверь - Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	3.1. Отсутствуют тактильные направляющие и предупреждающие указатели для инвалидов по зрению; 3.2. Отсутствует информация о направлении пути к местам целевого назначения; 3.3. Дверной проем и дверные ручки не соответствуют стандартам (менее 90 см). 3.4. Дверные проемы не	3.1. Установить информацию о направлении движения к местам целевого назначения; 3.2. Организовать сопровождение инвалидов и других МГН для оказания им услуг.	3.1. Произвести реконструкцию дверных проемов с заменой дверных ручек в соответствии со стандартом.	К - ВНД О-н - ДУ О-в - ДУ С-п - ДЧ С-ч - ДЧ Г-п - ДЧ Г-ч - ДЧ У - ДП	К - ДУ О-н - ДУ О-в - ДЧ С-п - ДЧ С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП	К - ДП О-н - ДП О-в - ДП С-п - ДП С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП

		выделены цветом.						
4	Зоны целевого назначения здания - Кабинетная форма обслуживания - Зальная форма обслуживания - Прилавочная форма обслуживания - Форма обслуживания с перемещением по маршруту - Кабина индивидуального обслуживания Жилые помещения Места приложения труда	4.1. Отсутствует тактильная информация для инвалидов по зрению; 4.2. Отсутствуют тактильные и контрастные направляющие и предупреждающие указатели; 4.3. Отсутствует информация о помещениях; 4.4. Дверной проем и дверные ручки не соответствуют стандартам (не менее 90 см). 4.5. Отсутствует разметка мест для МГН; 4.6. Отсутствуют поручни для доступа инвалидов на сцену.	4.1. Организовать сопровождение инвалидов и других МГН для оказания им услуг; 4.2. Разместить информацию о помещениях.	4.1. Установить информационный указатель с тактильным дублированием; 4.2. Установить информационно-тактильные знаки с информацией о помещениях; 4.3. Установить тактильную информацию предупреждающую, направляющую; 4.4. Установить информацию о направлении пути движения к зонам целевого назначения; 4.5. Произвести реконструкцию дверных проемов с заменой дверных ручек в соответствии со стандартом. 4.6. Выделить и разметить места для МГН; 4.7. Установить поручни для доступа инвалидов на сцену.	К – ВНД О-н – ДУ О-в – ДУ С-п – ДУ С-ч – ДЧ Г-п – ДП Г-ч – ДП У – ДП	К – ДЧ О-н – ДП О-в – ДУ С-п – ДЧ С-ч – ДЧ Г-п – ДП Г-ч – ДП У – ДП	К – ДП О-н – ДП О-в – ДП С-п – ДП С-ч – ДП Г-п – ДП Г-ч – ДП У – ДП	
5	Санитарно-гигиенические помещения - Туалетная комната - Душевая/ ванная комната - Бытовая комната (гардеробная)	5.1. Туалет находится на улице и не доступен для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске.	5.1. Организовать сопровождение инвалидов и других МГН для оказания им услуг.	5.1. Строительство и обустройство туалета согласно стандарта.	К – ВНД О-н – ДУ О-в – ДУ С-п – ДУ С-ч – ДЧ Г-п – ДЧ Г-ч – ДП У – ДП	К – ВНД О-н – ДЧ О-в – ДУ С-п – ДУ С-ч – ДЧ Г-п – ДП Г-ч – ДП У – ДП	К – ДП О-н – ДП О-в – ДП С-п – ДП С-ч – ДП Г-п – ДП Г-ч – ДП У – ДП	
6	Система информации на объекте - комплексность - единообразие и непрерывность - оповещение о	6.1. Нарушение нормативных требований к размещению визуальной информации, отсутствие информации на ясном языке; 6.2. Система оповещения	6.1. Организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта; 6.2. Разместить на сайте сведения об организации доступности учреждения для оказания услуг для инвалидов и других МГН.	6.1. Обеспечить систему оповещения о ЧС и эвакуации с учетом особенностей восприятия отдельных категорий инвалидов; 6.2. Установить тактильные модели и схемы объектов, зданий, помещений, территорий;	К – ДЧ О-н – ДЧ О-в – ДЧ С-п – ДЧ С-ч – ДЧ Г-п – ДП Г-ч – ДП	К – ДП О-н – ДЧ О-в – ДЧ С-п – ДЧ С-ч – ДЧ Г-п – ДП Г-ч – ДП	К – ДП О-н – ДП О-в – ДП С-п – ДП С-ч – ДП Г-п – ДП Г-ч – ДП	

чрезвычайных ситуациях Сайт организации	о ЧС и эвакуации не учитывает особенности восприятия отдельных категорий инвалидов; 6.3. Отсутствие дублирования информации тактильными средствами 6.4. На сайте нет раздела, касающегося организации доступности учреждения и оказываемых услуг.		6.3. Установить тактильную визуальную разметку (разметка, располагающаяся на полах в здании и прочих поверхностях и тротуарах.	У – ДП	У – ДП	У – ДП
7 Пути движения к объекту от остановки	Общественный транспорта и остановки отсутствуют	Мероприятий нет	Мероприятий нет			

№ п/п	Состояние доступности объекта и услуг для инвалидов и др. МГН	К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	- на момент обследования	ВНД	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДП
2	- после неотложных мероприятий (1-го этапа работ)*	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДП
3	- после отложенных мероприятий (2-го этапа работ)	ДУ-пп	ДУ-пп	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП
4	- после капитального ремонта / реконструкции (3-го этапа работ)	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП

* - заполняется с учетом приложения 5 к Методике

Комиссия, проводившая обследование

Председатель Бас- Бабкина И.В. директор МКУК «ЦКДО»

Члены комиссии: Коротченко Коротченко Е.А. глава Побединского сельского пос.

Кучеренко Кучеренко К.И. специалист по соц. работе КГБУ

Тузовская Тузовская Л.Н. культорганизатор МКУК «ЦКДО»